

# Juiste hantering van WD<sup>®</sup>-harde schijven

Wees altijd voorzichtig,  
ook bij retourzendingen.



Leg het station altijd  
op een ESD<sup>\*</sup>-veilig oppervlak.



Aard uzelf voldoende  
voordat u het apparaat beetpakt.



Wees voorzichtig bij het  
aansluiten of losmaken van de  
kabels om de aansluitingen niet  
te beschadigen. Pak vast bij de  
aansluiting, niet bij de kabel.



Laat het station  
niet vallen.



Stapel de stations niet.  
De druk kan schade veroorzaken.



Wees voorzichtig bij het  
monteren van het station in de  
sleuf, te veel kracht kan het station  
beschadigen.

Raak de SATA-  
aansluiting  
niet aan.



Open de  
antistatische zak  
in een ESD-veilige  
omgeving.




Open de  
verpakking niet  
als u op een  
vloerkleed staat.

U kunt het beste goed onderhouden ESD-  
bescherming dragen.



Oefen geen kracht uit op de  
bovenkant van het station. Houd het  
station altijd aan de zijkanten vast.



Bij het verzenden van het station:

1. Gebruik zo mogelijk de originele verpakking van WD of door WD goedgekeurd verpakkingsmateriaal
2. Stop het station in een antistatische zak
3. Gebruik een stevige kartonnen doos
4. Wikkel het station in 5 cm bubbeltjesplastic of niet-verschuifbaar schuimplastic, keer het station niet om tijdens het inpakken
5. Gebruik zo nodig de originele verzenddoos



Bij het verzenden van meerdere  
stations:

1. Harde schijven mogen elkaar niet raken
2. Harde schijven mogen niet kunnen bewegen binnenin de verpakking
3. Alle stations moeten zijn verpakt in individuele antistatische zakken
4. Gebruik een stevige kartonnen doos
5. Gebruik zo nodig meerdere kleine dozen



\*ESD: Electro Static Discharge – elektrostatische ontlading